



Talent | Technology | Trust™

新化学物质登记证:

新常登 C-16110

物质名称: 含铝镁金属氧化物

环境风险控制措施

1. 环境保护措施

- 绝对防止让产品接触到污水处理系统。
- 一旦发生进入污水系统，立即通知有关当局。
- 切勿让其排入下水道，地面水或地下水。
- 远离水源存储，做好警示标识和防盗措施。

2. 泄露应急处理

- 清洁泄漏区域，收集溢出物，避免产生尘粒。
- 按照当地的规定处理收集污染物。
- 回收或收集于适当的容器中。
- 按照《国家危险废物名录》中“石油炼制过程中储存设施底部的沉渣”（废物代码：251-008-08）处理要求进行处理。

3. 废弃物处置

- 一旦产生废弃物，应科学分类、收集、安全贮存，按国家有关规定处置，不能随意丢弃和乱放。
- 废弃物的处理必须按照《国家危险废物名录》中“石油炼制过程中储存设施底部的沉渣”（废物代码: 251-008-08)的处理要求进行处理
- 使用过的包装材料如同废弃物同样处理，不能清洗后再次使用。
- 废弃物的处置均应作好相关记录。

环境风险控制措施和环境管理要求落实情况:

Grace/ART 已通知下游客户确保：

- 产生的“三废”经专业化处理达到相关排放标准或要求。
- 产生的危险废物应委托具有相关处理处置资质的单位进行处置。